

**No.9** 加工条件を考える

一刃当たりの送り量から回転数と送り量を決定するように考えてみる。

