

No.11 リング形状の反対側仕上げ加工方法

ヘリカル切削 + 真円切削で反対側の仕上げ加工

図1 (CADのヒント)





図2 パス



※フライス加工で仕上げない

※この方法で仕上げられない形状も存在する